

本契約 113 年 4 月至 6 月，共完成施工中檢查 88 件及完工檢查 21 件，施工中檢查實施與計畫或規定不符之件數共計 3 件，未合格件數比例為 2%，未合格原因主要為土方堆置未依計畫；完工檢查未達完工標準之件數共計 1 件，未合格件數比例為 5%。

附 件

112 年度桃園市山坡地水土保持施工暨完工檢查委託技術服務案(113 年度後 續擴充)

113 年 4 月至 6 月份水土保持施工監督檢查及完工檢查缺失統計表

完成項目		數量	
施工中檢查案		88 件	
完工檢查案		21 件	
檢查缺失項目	數量	所占比例	主要原因
施工中檢查 實施與計畫或規定不符 (詳表一)	2 件	2%	土方暫置與圖說不符
未達完工標準 (詳表二)	1 件	5%	完工現況與核定內容不符

表一、水土保持施工監督檢查缺失案件表

項次	區間	案件名稱	水土保持義務人	監造技師	所屬公會	檢查日期	缺失項目(實施與計畫或規定不符事項)
1.	楊梅區	桃園市楊梅區草湳坡段草湳坡小段 16-8、15-4、15-6 等 3 筆地號住宅新建工程水土保持計畫(第一次變更設計)	鎮揚建設有限公司(代表人：王利花)	童秉紳技師	社團法人臺灣省水土保持技師公會	113.5.14	1. 臨時土方位置與圖說不符，請盡速調整報備。
2.	龜山區	桃園市龜山區兔子坑段 1126 地號土地住宅新建工程水土保持計畫	豪大開發實業股份有限公司(代表人：李振華)	蔡明文技師	社團法人桃園市土木技師公會	113.6.20	1. 計畫無土方暫置，現場有土方暫置請確認。

表二、水土保持完工檢查缺失案件表

項次	案件名稱	水土保持義務人	監造技師	檢查日期	缺失項目(未達完工標準)
1	桃園市大溪區三層段三層小段 1311-2、1311-3、1311-4 地號等 3 筆土地住宅新建工程簡易水土保持申報書	李進雄(代表人)、李健文、李見和	童秉紳技師	113.6.17	滯洪沉砂池完成高程與核定圖說不符(未能依原核定圖說內容發揮原設計功能)