

桃園市政府水務局 函

地址：33043桃園市桃園區成功路一段32號
6樓

承辦人：股長 徐裕淳

電話：03-3033688#3778

傳真：03-3374285

電子信箱：10002997@mail.tycg.gov.tw

受文者：社團法人中華民國大地工程技師公會等

發文日期：中華民國113年4月11日

發文字號：桃水坡字第1130026188號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：缺失統計

主旨：有關本市113年1月至3月山坡地水土保持施工暨完工檢查缺失統計案，請轉知所屬會員加強落實監造責任，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據社團法人臺灣省水土保持技師公會113年4月9日日113省水保技字第1130409700號函辦理。
- 二、查來函施工檢查缺失情形如下，提供貴公會轉知所屬會員擔任本市監造技師監督檢查事項參考：
 - (一)越界施工。
 - (二)土方暫置未依計畫位置暫置。
 - (三)界樁遺失。
- 三、旨案完工檢查未達完工標準計有1件(比率5%)，水土保持計畫完工檢查未達完工標準者，因涉及違反水土保持法第23、33條未依核定之水土保持計畫實施水土保持之處理與維護，又依水土保持計畫審核監督辦法第32條第2項規定：「...(略以)，應由技師簽證監造者，並應檢附承辦監造技師簽證之竣工檢核表」，請轉知所屬會員擔任監造技師時應確實填寫竣工檢核表，以免誤觸技師法。倘經本局辦理完工檢查未達完工標準者，累計3次以上者，依水保計畫審監辦法第27條及技師法相關規定，移送技師法主管機關懲戒。

四、本局每季執行山坡地水土保持施工暨完工檢查缺失統計，針對施工檢查不符案件提高檢查頻率，並於年度核算相關缺失納入後續監督管理檢討。

正本：社團法人中華民國大地工程技師公會、社團法人臺灣省水土保持技師公會、社團法人臺灣省水利技師公會、社團法人桃園市土木技師公會、社團法人新北市水土保持技師公會、社團法人台北市水利技師公會、台北市土木技師公會

副本：

本案依分層負責規定授權科(組)長、主任決行

電子交換：社團法人中華民國大地工程技師公會、社團法人臺灣省水土保持技師公會、社團法人臺灣省水利技師公會、社團法人桃園市土木技師公會、社團法人新北市水土保持技師公會、社團法人台北市水利技師公會、台北市土木技師公會

113 年 1 月至 3 月份水土保持施工監督檢查及完工檢查缺失統計表

完成項目		數量	
施工中檢查案		96 件	
完工檢查案		20 件	
檢查缺失項目	數量	所占比例	主要原因
施工中檢查 實施與計畫或規定不符 (詳表一)	3 件	3%	界樁遺失 土方堆置未依計畫 越界施作
未達完工標準 (詳表二)	1 件	5%	完工現況與核定內容不符

表一、水土保持施工監督檢查缺失案件表

項次	區間	案件名稱	水土保持義務人	監造技師	所屬公會	檢查日期	缺失項目(實施與計畫或規定不符事項)
1.	龜山區	桃園市龜山區舊路坑三段 809 地號土地廠房新建工程水土保持計畫	大鎔木業有限公司	王凱立技師	社團法人臺灣省水土保持技師公會	113.2.22	1. 基地北側界樁遺失，現場有越界暫置土方情況。
2.	龜山區	桃園市龜山區兔子坑段 21 地號電信機房暨 17-3 地號私設通路新建工程水土保持計畫(第一次變更設計)	美商威德新有限公司	廖緯璿技師	社團法人臺灣省水土保持技師公會	113.3.12	1. 基地範圍西側及東側土方堆置與計畫位置不符

3.	楊梅區	桃園市楊梅區長岡嶺段 948 地號土地廠房新建工程水土保持計畫	特展股份有限公司(代表人:王茂寅)	吳佳陵技師	中華民國大地工程技師公會	113.3.20	1. 基地東北側有越界施作情形 2. 土方暫置區未依計畫位置堆置
----	-----	---------------------------------	-------------------	-------	--------------	----------	-------------------------------------

表二、水土保持完工檢查缺失案件表

項次	案件名稱	水土保持義務人	監造技師	檢查日期	缺失項目(未達完工標準)
1	桃園市龜山區華亞段 359-1 地號等 7 筆土地申請臨時路外停車場水土保持計畫	保瑪開發資產管理股份有限公司	蔡明文技師	113.1.19	基地東面側完工現況與原核定內容不符