

本契約 113 年 7 月至 9 月，共完成施工中檢查 105 件及完工檢查 22 件，施工中檢查實施與計畫或規定不符之件數共計 1 件，未合格件數比例為 1%，未合格原因主要為土方堆置未依計畫；完工檢查未達完工標準之件數共計 0 件，未合格件數比例為 0%。

附件

112 年度桃園市山坡地水土保持施工暨完工檢查委託技術服務案 (113 年度第 2 次後續擴充)

113 年 7 月至 9 月份水土保持施工監督檢查及完工檢查缺失統計表

完成項目		數量	
施工中檢查案		105 件	
完工檢查案		22 件	
檢查缺失項目	數量	所占比例	主要原因
施工中檢查 實施與計畫或規定不符 (詳表一)	1 件	1%	土方暫置與圖說不符
未達完工標準 (詳表二)	0 件	0%	無

表一、水土保持施工監督檢查缺失案件表

項次	區間	案件名稱	水土保持義務人	監造技師	所屬公會	檢查日期	缺失項目(實施與計畫或規定不符事項)
1.	楊梅區	桃園市楊梅區草湳坡段草湳坡小段 16-8、15-4、15-6 等 3 筆地號住宅新建工程水土保持計畫(第一次變更設計)	鎮揚建設有限公司(代表人：王利花)	童秉紳技師	社團法人臺灣省水土保持技師公會	113.8.13	1. 臨時土方位置與圖說不符，請盡速調整報備。(已調整報備，現況為建築基礎開挖之又與報備圖說不符。)